

EINBAUANLEITUNG

Adaption Gaspedal-Modul



1. Steckbrücke (z.B. Büroklammer) zwischen Pin 7 und 8 stecken
2. Modul anstecken (Zündung einschalten)
3. Während des langsamen Blinkens (5mal im 1sek. Takt) Gaspedal einmal komplett durchtreten (bei AG inkl. Kickdown) und wieder loslassen
 - Danach blinkt die LED 5 mal im 1/2sek Takt und erlischt (Adaption war erfolgreich)
 - Danach blinkt die LED durchgehend sehr schnell (Adaption fehlgeschlagen)
5. Steckbrücke entfernen (egal ob erfolgreich Adaptiert wurde oder nicht)
6. Bei fehlerhaften Adaption bitte bei Punkt 2 wieder ohne Steckbrücke anfangen. (Zündung aus)